

For Demonstration Purposes Only
Tailor Made Software, Ltd

TERRENO

TABLERO JB

GABINETE P.L.C (MOLY PLC-02)

TRANSMISOR INDICADOR
DE GAS SULFH?DRICO
SGS1 SALA ?CIDO



1x3Paresx16 AWG

AIT-SGS1(+)/1
AIT-SGS1(+)/2
AIT-SGS1(GND)/3
(SH)/4

NOTA1



VER PLANO REFERENCIA
MVC-2013-HSGS-005-0

1x3Paresx16 AWG

TBAJB-1/10
TBAJB-2/11
TBAJB-3/12

TRANSMISOR INDICADOR
DE GAS SULFH?DRICO
SGS2 SALA ?CIDO



1x3Paresx16 AWG

AIT-SGS2(+)/1
AIT-SGS2(+)/2
AIT-SGS2(GND)/3
(SH)/6


NOTA1



VER PLANO REFERENCIA
MVC-2013-HSGS-005-0

1x3Paresx16 AWG

TBAJB-5/4
TBAJB-6/5
TBAJB-7/6



24 VDC HACIA TBAI05-1

0 VDC DESDE AI-04/0 VDC



0 VDC HACIA TBAI04-9

12/0203-10
11/0203-9

24 VDC DESDE TBAI04-7

1x1Parx16 AWG

9/TBAI04-11
10/TBAI04-12



24 VDC HACIA TBAI05-7

0 VDC DESDE TBAI05- 9


0 VDC HACIA TBAI05-3

6/0204-4
5/0204-3

24 VDC DESDE TBAI05-1

1x1Parx16 AWG

3/TBAI05-5
4/TBAI05-6



NOTA1:
TAG DE CABLE SE ENCUENTRA EN JB NOMBRADO
TAMBIEN COMO H2S. (SGS O H2S, SE REFIERE A
LO MISMO).

Regleta de conexi?n Transmisor Indicador de
Gas Sulfh?drico:

1 = 7-30 VDC (NEGRO)
2 = 4-20 mA OUT (ROJO)
3 = GND (BLANCO)



PROYECT?	ZAVALA-MEJIAS	07/12/2010
DIBUJ?	ROBERTO D?AZ	29/11/2010
REVIS?	LUIS ZAVALA	29/11/2010
APROB?	SIM?N CAMPOS	07/12/2010

DEPTO. MANTENCI?N EL?CTRICA E INSTRUMENTACI?N

HABILITACI?N SENSORES DE GAS SULFH?DRICO

Denominaci?n:

DIAGRAMA DE ALAMBRADO
SENSORES DE GAS SULFH?DRICO 1-2
SALA DE ?CIDO

Escala:	Archivo dibujo N?:	L?mina:	Formato	Rev.
S/E	MVC-2010-HSGS-EL-003-1	003/007	A3	1

Revisi?n	Denominaci?n	Dib.	Rev.	Apr.	Fecha
1	SE AGREGA TABLERO JB, SE CONECTA SGS1 DE TRES HILOS Y SE CAMBIA CABLEADO HACIA CCM.	J.J.M.	L.Z.B.	S.G.J	14.10.2013
0	PLANO AS BUILT	R.D.Q	L.Z	S.C	07.12.2010
A	EMITIDO PARA CONSTRUCCI?N	R.D.Q	L.Z	S.C	19.11.2010